



0045035048798089

FERRAMENTAS ELÉTRICAS**Lixadora de Rolos Stanley
FatMax V20 — Cinta 13 mm**Marca **Stanley** · Referência **0045035048798089****300 W****18V**

Lixadora de rolos de 18 V com cinta de 13 x 475 mm e braço estreito de 13 mm, para lixar tubo, perfil e espaços apertados que nenhuma outra lixadora alcança. Três níveis de velocidade até 1.200 m/min e troca de cinta sem ferramentas. Venda sem bateria.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão	18V (V20 Li-Ion)
Potência	300 W
Velocidade de cinta	0-1.200 m/min
Níveis de velocidade	3
Cinta	13 x 475 mm
Recolha de pó	Porta de pó amovível
Peso	1,15 kg
Bateria/carregador	Não incluídos (vendidos à parte, gama V20)

APLICAÇÕES

- Lixagem de tubo e perfil
- Remoção de ferrugem em zonas estreitas
- Acabamento em espaços apertados
- Serralharia e manutenção
- Trabalhos que nenhuma outra lixadora alcança

VANTAGENS

- Braço estreito de 13 mm para remoção de material em espaços apertados
- Motor com velocidade de cinta de 0 a 1.200 m/min
- 3 níveis de velocidade para controlo e consistência
- Cinta de 13 x 475 mm (também referenciada 13 x 457 mm)
- Alavanca de tensão para troca de cinta sem ferramentas

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Proteção respiratória****Usar óculos****Proteção auditiva****Ler instruções**

O pó de gesso, de madeira e de tinta é prejudicial para os pulmões, e algumas tintas antigas contêm chumbo: usar máscara e ligar a aspiração. Percorrer os grãos por ordem — o grão fino não remove os riscos que o grosso deixou. O braço de 13 mm entra onde nenhuma outra lixadora entra, mas é frágil a torção: não forçar lateralmente. Venda sem bateria.

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS**346 38 50 · 991 35 08**
comercial01@drogarianacional.cv**LOJA**Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv**NOTA**

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. Ler o manual antes da primeira utilização e usar o equipamento de proteção indicado para cada trabalho.