



0045035048810675

FERRAMENTAS ELÉTRICAS**Mini-Rebarbadora Stanley
FatMax V20 — 76 mm
Brushless**Marca **Stanley** · Referência **0045035048810675****76 mm****18V****Brushless**

Mini-rebarbadora de 18 V com disco de 76 mm e motor brushless, para cortar e desbastar onde uma de 125 mm não entra. Formato reduzido e leve, com resguardo ajustável. Vendida sem bateria, compatível com toda a gama Stanley FatMax V20.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão	18V (V20 Li-Ion)
Tipo de motor	Sem escovas (Brushless)
Ø disco	76 mm
Tipo	Mini-rebarbadora multi-corte
Bateria/carregador	Não incluídos (vendidos à parte, gama V20)

APLICAÇÕES

- Corte e desbaste em espaços apertados
- Trabalho de precisão em metal
- Recortes onde a rebarbadora de 125 mm não entra
- Manutenção e reparação
- Serralharia fina

VANTAGENS

- Motor sem escovas (Brushless) de elevada eficiência e durabilidade
- Disco compacto de Ø76 mm para trabalho em espaços apertados
- Versátil para cortar e desbastar vários materiais (multi-corte)
- Formato reduzido e leve para acesso a zonas difíceis
- Proteção de disco ajustável para maior segurança

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Usar óculos****Proteção auditiva****Usar resguardo****Usar luvas**

Nunca retirar o resguardo. É o que retém o disco se ele partir, e a maior parte dos acidentes graves com rebarbadora acontece com o resguardo removido. Confirmar sempre que a velocidade máxima marcada no disco é igual ou superior à da máquina. Não usar disco de corte para desbastar de lado. Vendida sem bateria. O disco de 76 mm tem profundidade de corte reduzida — para perfil e varão de maior secção usar uma máquina de 125 mm.

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS

346 38 50 · 991 35 08
comercial01@drogarianacional.cv

LOJA

Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv

NOTA

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. Ler o manual antes da primeira utilização e usar o equipamento de proteção indicado para cada trabalho.